


SO 03 – HALA C – púdorys 2.NP – nový stav



SO 03 – HALA C – LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ozn.	název místnosti	plocha m ²	podlaha	prov.č. úpravy	poznámka
C4-1	Hala 4	160,26	linoleum	ln. sokl. v.100mm	
C4-2	Sálňa Muži	12,41	linoleum	ker. obklad v.1800mm	
C4-3	Sprcha Muži	3,33	keramická dlažba	ker. obklad v.1800,2000mm	
C4-4	Kuchyňa	4,41	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C4-5	Úklidová miestnosť	2,90	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C4-6	Predsň WC M	1,55	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C4-7	Kabína WC M	1,85	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C4-8	Predsň WC Z	1,55	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C4-9	Kabína WC Z	1,85	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C4-10	Sprcha Ženy	3,33	keramická dlažba	ker. obklad v.1800,2000mm	
C4-11	Sálňa Ženy	14,04	linoleum	ker. obklad v.1800mm	
C4-12	Kanceliár Mistr	10,55	linoleum	ln. sokl. v.100mm	
C4-13	Kanceliár Majitel	14,26	linoleum	ln. sokl. v.100mm	
C4-14	Chodba	5,70	keramická dlažba	ker. sokl. v.100mm	

úžitná plocha 2NP – C4					
C4-1	Hala 5	183,03	linoleum	ln. sokl. v.100mm	
C4-2	Sálňa Muži	13,51	linoleum	ker. obklad v.1800mm	
C4-3	Sprcha Muži	3,33	keramická dlažba	ker. obklad v.1800,2000mm	
C4-4	Kuchyňa	4,61	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C4-5	Úklidová miestnosť	3,04	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C4-6	Predsň WC M	1,55	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C4-7	Kabína WC M	1,85	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C4-8	Predsň WC Z	1,55	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C4-9	Kabína WC Z	1,85	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C4-10	Sprcha Ženy	3,33	keramická dlažba	ker. obklad v.1800,2000mm	
C4-11	Sálňa Ženy	14,04	linoleum	ker. obklad v.1800mm	
C4-12	Kanceliár Mistr	10,55	linoleum	ln. sokl. v.100mm	
C4-13	Kanceliár Majitel	14,09	linoleum	ln. sokl. v.100mm	
C4-14	Chodba	5,70	keramická dlažba	ker. sokl. v.100mm	
C4-15	Sklad	9,80	keramická dlažba	ker. sokl. v.100mm	

úžitná plocha 2NP – C5					
C5-1	Hala 6	152,90	linoleum	ln. sokl. v.100mm	
C5-2	Sálňa Muži	14,84	linoleum	ker. obklad v.1800mm	
C5-3	Sprcha Muži	3,33	keramická dlažba	ker. obklad v.1800,2000mm	
C5-4	Chodba	5,13	keramická dlažba	ker. sokl. v.100mm	
C5-5	Úklidová miestnosť	3,38	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C5-6	Predsň WC M	1,55	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C5-7	Kabína WC M	1,85	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C5-8	Predsň WC Z	1,55	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C5-9	Kabína WC Z	1,85	keramická dlažba	ker. obklad v.1800mm	
C5-10	Sprcha Ženy	3,33	keramická dlažba	ker. obklad v.1800,2000mm	
C5-11	Sálňa Ženy	16,41	linoleum	ker. obklad v.1800mm	
C5-12	Kanceliár Majitel	15,75	linoleum	ln. sokl. v.100mm	
C5-13	Chodba	5,50	linoleum	ln. sokl. v.100mm	


CELKEM Hala C		737,79	úžitná plocha 2.NP		
---------------	--	--------	--------------------	--	--

LEGENDA HMOT

- nové výpňové zdvo a dozdyky - CP na MMC 10
- nové vnútorné zdvo a výpňové zdvo - pôrodné tvárne YTONG P2 - 400 na lmeľ
- stávajúci konštrukcia
- výburované konštrukcie
- nové sadrokartónové priečky KNAUF 1l. 100mm, GKX 12,5 se zvukovou izoláciou Isover CW 75
- zateplenie dvorného zdvo ľasodlným PPS 20 kg/m³ 1l. 100 mm

Pozn: Podrobný popis použitých materiálov a technológií viz. technická zpráva

Pozn: Projektová dokumentácia slouží pro účel stavebného povolení a netre ji použíť pro realizáciu stavby. Pro ďalší stupeň nutno zpracovať detailnú realizáciu projektovou dokumentáciou s ověřením rozměrů stávajících konstrukcí na stavbě.



 Technoprojekt a.s.		Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 286 02 03	
OBEC TĚŠKOVICE		VENKOVSKÁ PODNIKATELSKÁ ZÓNA V OBCE TĚŠKOVICE	
Ing. Daniel Halber	211 - pozemní stavby		
Ing. Daniel Kozel	Ing. Miroslav Chlebooun		
	Ing. Martin Šodák		
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			
Ing. Martin Šodák			